


Neuer Service-Adapter SA629 für die analogen Meldeempfänger RE429NT+, RE429NT30 und RE629



Hinweis: Der neue Service-Adapter ist unten offen und so für beidseitiges Arbeiten am Empfänger ausgelegt. Die vier Abstandshalter erlauben das Board zu wenden und sorgen für einen sicheren Stand.

Bestandteile des Service-Set

951 015



Service-Board



Datenkabel



5-Volt-Netzteil



drei Testprint für RE429NT+, RE429NT30
und RE629

Abgleichwerkzeuge

360 028 für RE 429 (und DV500)
360 029 für RE629 (und DE 900/920/925/940)
mit hochwertiger, induktionsfreier Keramik-
Klinge



Ersatz-Testprint

535 100 für RE429NT+
550 099 für RE429NT30
554 097 für RE629

